


國立中興大學



National Chung Hsing University

※108年06月11日(二)忠明南路以南校區及應經一館、土環、生機、機械二館及混凝土中心復電通知※

- 一、茲因108年6月11日(二)約上午10時左右，校區【忠明南路以南校區及應經一館、土環大樓、生機大樓、機械二館及混凝土中心】，發生無預警停電，經與高壓設備維護廠商至校區校舍檢查釐清跳電原因後發現，為【臺灣電力公司送電線路因雨潮溼造成故障】，致本校相關變電總站跳電，已於今(6/11)上午11時20分左右排除，陸續送電恢復供電。
- 二、為維持本校各設備正常運作，建請【忠明南路以南校區及應經一館、土環大樓、生機大樓、機械二館及混凝土中心】大樓管理委員會管理員依復電後自主檢查表評估相關設備是否正常。

國立中興大學

總務處

營繕組

中華民國 108 年 06 月 11 日

國立中興大學館舍停電復電處理標準作業自主檢查表

_____年度

自行評估單位：各系院辦、場館、宿舍	評估期間： 年 月 日~ 年 月 日		
作業類別(項目)： 館舍停電處理標準作業			
檢查重點	自行評估情形		備註
	正常	異常	
(一) 館舍管理人員是否落實通報相關人員。			
(二) 停電公告是否做好通知(各樓層電梯外)。			
(三) 檢視發電機是否啟動及油料是否足夠。			
(四) 復電後發電機是否處於停車狀態。			
(五) 復電後發電機油料是否需補充。			
(六) 復電後電梯是否正常運轉。			
(七) 復電後館舍供水系統是否正常。			
(八) 電話總機是否重新啟動。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：		
日期：	日期：		

註：

1.本表如不敷使用，請自行影印，檢核完成後敬請各管委會自行留存，以供總務處稽查。