



國立中興大學



National Chung Hsing University

※104年06月17日(三)精勤路(大學路與誠樸路段)東側水溝改善工程施工水管幹管修繕停水訊息通知※

因精勤路(大學路與誠樸路段)東側水溝改善工程施工致水管幹管破裂，已緊急進行檢修作業搶修中，預計本(6/17)日下午19時修繕完成，屆時將致部分大樓停水(設有水塔之大樓暫不影響)，造成不便之處，敬請諒察。



營繕組 啟

中華民國 104 年 06 月 17 日

※104年06月17日(三)精勤路(大學路與誠樸路段)東側水溝改善工程施工水管幹管修繕停水訊息通知※-檢修處如紅色標記處



※精勤路(大學路與誠樸路段)東側水溝改善工程施工水管幹管修繕停水訊息處※

國立中興大學
National Chung Hsing University

校區位置總配置圖



總務處編製 (2014.05.29)