



※汛已至，請加強校園、大樓及各工地之相關防汛、防颱措施及注意氣象局發布警報，並請各大樓管委會自主檢查※

- 一、 依據教育部 107 年 4 月 18 日臺教學(五)字第 1070054318A 號函及 107 年 5 月 10 日興總字第 1070401075 號函辦理，本文諒達。
- 二、 汛期已至，請加強校園、大樓及各工地之相關防汛、防颱措施及注意氣象局發布警報，並請各大樓管理委員會加強檢視大樓(頂樓、各樓層露台及陽台)排水孔是否暢通、對外門窗密合度；頂樓避免堆置雜物，水塔或相關附屬設施(天線、擴音器等)請檢視是否固定牢固，避免被強風吹倒；地勢低窪易淹水區域，地下室入口請備妥沙包或沙袋，以防暴雨水患。
- 三、 請檢視大樓周邊排水溝如有淤積或落葉阻塞排水孔情形及樹木如有傾倒或損壞大樓設施等安全慮情形請儘速通知本處處理。
- 四、 檢附校園防汛安全檢查表 1 份，請貴大樓管委會辦理自主檢查，檢查表單請自行建檔留存備查。

中 華 民 國 1 0 7 年 0 5 月

