


# 國立中興大學



National Chung Hsing University

## ※109年05月01日(五)黑森林步道東南側公共藝術(孔學要旨)前地下幹管施工停水通知※

- 一、黑森林步道東南側公共藝術(孔學要旨)前地下幹管破裂漏水，廠商訂於109年05月01日(五)進行【幹管換新施工】，於施工期間敬請配合勿於黑森林東側(詳如附圖)周遭停車(留)，如須路經工區附近，亦請注意施工機具進出配合現場管制。
- 二、施工期間將影響【全校地下水】及【全校澆花噴灌系統】之供水(設有水塔或蓄水池之大樓較不受影響)，屆時請各大樓視需要提早儲水備用，造成本校教職員生不便之處，敬請見諒。

(工程如提早完成，則提前回復供水)

國立中興大學

總務處

營繕組


中華民國 109 年 04 月 28 日

※109年05月01日(五)黑森林步道東南側公共藝術(孔學要旨)前地下幹管施工停水通知※詳如紅色標記處

※109年05月01日(五)黑森林  
步道東南側公共藝術(孔學要  
旨)前地下幹管施工停水處※



**【全校地下水】停水(設有蓄水池不影響)**  
**【全校澆花噴灌系統】暫停供水**



**國立中興大學**  
National Chung Hsing University  
Map of the Campus  
校園平面配置示意圖

- 餐廳
- 飲料店
- 實習商店
- 便利商店
- 書店
- 銀行
- ATM 提款機
- 汽車停車區
- 機車停車區
- 停車繳費機
- 出入口(僅供行人/腳踏車通行)
- 出入口(車輛可通行)



2020.02.20 修訂