


# 國立中興大學



National Chung Hsing University


※110年10月06日(三)一號水塔地下水馬達燒毀更新工程暨停水通知※

一、本校一號水塔因抽水馬達燒毀，10月04日(一)已緊急委請廠商協助訂貨，預計110年10月06日(三)下午13時起10月07日(四)下午18時止進行【抽水馬達更新】作業，屆時將影響本校各建物暫停地下水之供應，詳如附圖(設有水塔或蓄水池之大樓可能較不受影響)。

二、施工期間，建請本校教職員工生於一號水塔周邊勿停車，俾利工程吊車順利作業，造成全校教職員工生不便之處，敬請見諒。

(工程如提早完成，則提前回復供水)

營繕組啟





中華民國 110 年 10 月 05 日

※110年10月06日(三)一號水塔地下水馬達燒毀更新工程暨停水通知※詳如紅色標記處



※110年10月06日(三)一號水塔地下水馬達燒毀更新工程暨停水區域※

# 地下水停水區域



**國立中興大學**  
National Chung Hsing University  
Map of the Campus  
校園平面配置示意圖

- 餐廳
- 銀行
- 飲料店
- ATM 提款機
- 實習商店
- 汽車停車區
- 便利商店
- 機車停車區
- 書店
- 停車繳費機
- 出入口(僅供行人/腳踏車通行)
- 出入口(車輛可通行)



2020.02.20 修訂